

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Restriction du fabricant          | <b>ATE</b>                                 |
| Position (L/T)                    | <b>derrière le disque frein (Trailing)</b> |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>Etrier de frein (2 pistons)</b>         |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>19</b>                                  |
|                                   | <b>42</b>                                  |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |
| <b>BT-134</b> | <b>Refus des carcasses étriers</b>         |

## APPLICATIONS

| <b>BMW</b>                       |        |                   |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| 2000-3.2 Coupe (E9) - 3.0 CS     | 180 ch | 05.1971 > 03.1976 |
| 2000-3.2 Coupe (E9) - 3.0 Csi    | 200 ch | 07.1971 > 03.1976 |
| 2000-3.2 Coupe (E9) - 3.2 CSL    | 206 ch | 01.1974 > 12.1975 |
| 2500-3.3 (E3) - 2800             | 170 ch | 10.1968 > 07.1975 |
| 2500-3.3 (E3) - 3.0 L            | 180 ch | 02.1975 > 04.1977 |
| 2500-3.3 (E3) - 3.0 S            | 180 ch | 05.1971 > 04.1977 |
| 2500-3.3 (E3) - 3.0 Si           | 194 ch | 10.1975 > 04.1977 |
|                                  | 200 ch | 07.1971 > 09.1975 |
| 2500-3.3 (E3) - 3.3 L            | 190 ch | 01.1974 > 09.1976 |
| 6 Series (76-89) (E24) - 628 CSi | 184 ch | 09.1979 > 04.1982 |
| 6 Series (76-89) (E24) - 630 CS  | 184 ch | 04.1976 > 08.1979 |
|                                  | 185 ch | 04.1976 > 08.1979 |
| 6 Series (76-89) (E24) - 633 CSi | 197 ch | 09.1978 > 04.1982 |
|                                  | 200 ch | 04.1976 > 09.1978 |
| 6 Series (76-89) (E24) - 635 CSi | 218 ch | 06.1978 > 04.1982 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.