

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>MANDO</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>24</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>43</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-122</b>	<b>Fonctionnement des étriers de frein</b>
<b>BT-123</b>	<b>Montage des étriers de frein</b>
<b>BT-134</b>	<b>Refus des carcasses étriers</b>

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
XG - 25	163 ch	12.1998 >
XG - 30/300	188 ch	12.1998 >
XG - 350	197 ch	04.2003 >
<b>SSANGYONG</b>		
REXTON (GAB_) - 2.3 RX230 4x4	150 ch	05.2002 >
REXTON (GAB_) - 2.7 Xdi	165 ch	03.2005 > 08.2006
REXTON (GAB_) - 2.7 Xdi 4x4	163 ch	08.2004 >
REXTON (GAB_) - 2.9 TD	120 ch	04.2002 >
REXTON (GAB_) - 3.2	220 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.