

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	11
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

TALBOT		
1307-1510 - 1510 1.6	90 ch	07.1981 > 06.1982
1307-1510 - Simca 1307 1.3	54 ch	01.1978 > 07.1979
	60 ch	09.1975 > 07.1979
	68 ch	07.1975 > 07.1979
1307-1510 - Simca 1307 1.3S	82 ch	07.1975 > 12.1978
1307-1510 - Simca 1308 1.4	75 ch	11.1978 > 07.1979
	86 ch	11.1978 > 07.1979
1307-1510 - Simca 1510 1.4	69 ch	01.1980 > 07.1980
	75 ch	01.1980 > 07.1980
	86 ch	01.1980 > 07.1980
1307-1510 - Simca 1510 1.6	73 ch	11.1980 > 12.1983
	88 ch	10.1978 > 07.1979
MATRA BAGHEERA (X) - 1.3 (X3550)	84 ch	01.1974 > 03.1978
MATRA BAGHEERA (X) - 1.4 (X6)	84 ch	04.1980 > 09.1980
	90 ch	04.1980 > 09.1980
MATRA BAGHEERA (X) - 1.4 (X6550)	90 ch	12.1975 > 11.1979
MURENA - 1.6	90 ch	08.1981 > 01.1985
MURENA - 2.2	116 ch	01.1981 > 07.1984
MURENA - 2.1 S	140 ch	04.1983 > 01.1985
SOLARA - 1.3	54 ch	02.1980 > 07.1980
SOLARA - 1.6	88 ch	02.1980 > 07.1980

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.