

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>BENDIX</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**


**APPLICATIONS**
**CITROËN**

LNA - 0.6	34 ch	07.1982 > 04.1985
	35 ch	11.1978 > 07.1986
LNA - 1.1	50 ch	07.1982 > 04.1985
VISA - 0.6	33 ch	07.1982 > 03.1991
	34 ch	09.1978 > 06.1988
VISA - 1.0	45 ch	09.1984 > 06.1988
VISA - 11 E	48 ch	09.1978 > 06.1988
	57 ch	09.1978 > 03.1991
VISA - II Super X	64 ch	07.1980 > 06.1982

**PEUGEOT**

104 - 0.9	45 ch	10.1979 > 10.1983
	46 ch	02.1978 > 10.1979
104 - 1.0	44 ch	09.1983 > 06.1988
104 - 1.1	50 ch	08.1980 > 06.1988
	57 ch	02.1978 > 08.1982
	66 ch	09.1978 > 09.1979
104 - 1.2	57 ch	08.1979 > 06.1983
104 - 1.4	72 ch	08.1979 > 06.1983
104 Coupe - 0.9	45 ch	02.1978 > 10.1983
104 Coupe - 1.1	50 ch	08.1979 > 06.1988
	57 ch	08.1979 > 06.1983
	66 ch	09.1973 > 09.1979
	67 ch	10.1975 > 06.1980
104 Coupe - 1.4	72 ch	08.1979 > 06.1984
304 (_04M_) - 1.3 GL (M01)	65 ch	09.1972 > 10.1979
304 (_04M_) - 1.4 D (M20)	45 ch	02.1978 > 10.1979
304 Break (_04D_) - 1.1 (D11)	58 ch	02.1978 > 10.1980
304 Break (_04D_) - 1.3 (D01)	65 ch	02.1978 > 10.1980
304 Break (_04D_) - 1.4 D	45 ch	10.1976 > 10.1979
305 (71-82) (581A) - 1.3	60 ch	11.1977 > 07.1982
	65 ch	11.1977 > 09.1982
305 (71-82) (581A) - 1.5	73 ch	11.1979 > 07.1982
	88 ch	05.1980 > 07.1982
305 (71-82) (581A) - 1.5 Diesel	49 ch	11.1977 > 07.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.3	60 ch	08.1980 > 07.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.5	73 ch	08.1980 > 07.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.5 Diesel	49 ch	08.1980 > 07.1982

<b>TALBOT</b>		
SAMBA (51A) - 0.9	42 ch	01.1981 > 12.1985
SAMBA (51A) - 1.1	50 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.2 Rallye	88 ch	01.1983 > 10.1986
SAMBA (51A) - 1.4	60 ch	06.1983 > 10.1986
	72 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.4 Rallye	79 ch	01.1983 > 10.1986
SAMBA Cabriolet (51E) - 1.4	79 ch	01.1981 > 06.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.