

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Restriction du fabricant          | <b>BENDIX</b>                              |
| Position (L/T)                    | <b>devant le disque de frein (Leading)</b> |
|                                   | <b>Etrier flottant</b>                     |
|                                   | <b>Etrier de frein (1 piston)</b>          |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>18</b>                                  |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>48</b>                                  |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |
| <b>BT-134</b> | <b>Refus des carcasses étriers</b>         |

## APPLICATIONS

| <b>VOLKSWAGEN</b>                       |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.0   | 45 ch | 08.1992 > 07.1994 |
| POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.3   | 54 ch | 08.1992 > 07.1994 |
| POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.4 D | 48 ch | 08.1992 > 07.1994 |
| POLO (94-99) (6N1) - 45 1.0             | 45 ch | 10.1994 > 07.1996 |
| POLO (94-99) (6N1) - 55 1.3             | 55 ch | 10.1994 > 07.1995 |
| POLO (94-99) (6N1) - 55 1.4             | 55 ch | 08.1995 > 07.1996 |
| POLO (94-99) (6N1) - 60 1.4             | 60 ch | 07.1995 > 07.1996 |
| POLO (94-99) (6N1) - 64 1.9 D           | 64 ch | 10.1994 > 07.1996 |
| POLO (94-99) (6N1) - 75 1.6             | 75 ch | 10.1994 > 07.1996 |
| POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.0    | 45 ch | 10.1994 > 07.1996 |
| POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.9 D  | 64 ch | 10.1994 > 07.1996 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.