

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	25
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 04.2000
	110 ch	08.1997 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.0 i	116 ch	11.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.3 16V	146 ch	01.1997 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6	174 ch	11.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6 4x4	174 ch	04.1996 > 04.2000
	115 ch	04.2000 >
	130 ch	02.2003 >
GALAXY (00-06) (WGR) - 1.9 TDI	150 ch	05.2005 >
	140 ch	09.2001 >
GALAXY (00-06) (WGR) - 2.3 16V	140 ch	09.2001 >
GALAXY (00-06) (WGR) - 2.8 V6	204 ch	04.2000 >
SEAT		
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.8 T 20V	150 ch	10.1997 >
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI	90 ch	04.1996 >
	110 ch	08.1996 > 06.2000
	131 ch	11.2002 >
	150 ch	05.2005 >
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	02.2001 >
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 Tdi 4x4	131 ch	06.2005 >
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.0 i	115 ch	04.1996 >
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.0 TDI	140 ch	11.2005 >
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.8 V6 4motion	204 ch	02.2001 >
VOLKSWAGEN		
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V	150 ch	09.1997 > 04.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	90 ch	09.1995 > 04.2000
	110 ch	09.1996 > 04.2000
	130 ch	11.2002 >
	150 ch	06.2005 >
	115 ch	04.2000 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	04.2000 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0	115 ch	09.1995 > 04.2000
	150 ch	09.1995 > 02.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6	174 ch	09.1995 > 04.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6 Syncro	174 ch	11.1996 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.