

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Restriction du fabricant | AKEBONO |
| | Etrier de frein (2 pistons) |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Diamètre de piston [mm] | 43 |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

| SUBARU | | |
|--|--------|-------------------|
| FORESTER (97-02) (SF) - 2.0 | 122 ch | 08.1997 > 09.2002 |
| | 125 ch | 06.1998 > 09.2002 |
| FORESTER (97-02) (SF) - 2.0 S Turbo | 170 ch | 06.1998 > 04.2001 |
| | 177 ch | 04.2001 > 09.2002 |
| FORESTER (97-02) (SF) - 2.5 AWD | 167 ch | 07.1997 > 05.2002 |
| FORESTER (02-08) (SG) - 2.0 | 125 ch | 09.2002 > |
| FORESTER (02-08) (SG) - 2.0 S Turbo | 177 ch | 09.2002 > |
| FORESTER (02-08) (SG) - 2.0 X | 158 ch | 09.2005 > |
| FORESTER (02-08) (SG) - 2.5 RX Nato AWD | 156 ch | 11.2002 > 08.2005 |
| IMPREZA (92-00) 3 volumes (GC) - 2.0 Turbo GT 4WD | 211 ch | 03.1994 > 12.2000 |
| IMPREZA (92-00) Coupe (GFC) - 2.0 Turbo 4WD | 211 ch | 12.1996 > 12.2000 |
| IMPREZA (92-00) Station Wagon (GF) - 2.0 i Turbo 4WD | 211 ch | 03.1994 > 12.2000 |
| IMPREZA (00-07) Station Wagon (GD, GG) - 2.0 | 125 ch | 12.2000 > |
| LEGACY (94-99) (BD, BG) - 2.5 i 4WD | 150 ch | 06.1996 > 03.1999 |
| LEGACY (94-99) OUTBACK (BG) - 2.5 | 150 ch | 01.1996 > 12.1999 |
| LEGACY (94-99) Station Wagon (BD, BG) - 2.5 i 4WD | 150 ch | 06.1996 > 11.1998 |
| LEGACY (98-03) (BE, BH) - 2.0 | 125 ch | 04.1999 > 08.2003 |
| LEGACY (98-03) (BE, BH) - 2.5 | 156 ch | 10.1998 > 08.2003 |
| LEGACY (98-03) Station Wagon (BE, BH) - 2.0 | 125 ch | 12.1998 > 08.2003 |
| LEGACY (98-03) Station Wagon (BE, BH) - 2.5 | 156 ch | 12.1998 > 08.2003 |
| OUTBACK (98-03) (BE, BH) - 2.5 | 156 ch | 10.2000 > 08.2003 |
| OUTBACK (98-03) (BE, BH) - 3.0 H6 | 209 ch | 10.2000 > 08.2003 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.