

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BREMBO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	52

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 509 CDI	88 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 510 CDI	95 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 511 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 513 CDI	129 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 515 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 516 CDI	163 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 518 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 519 CDI	190 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 524	258 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 509 CDI	88 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 510 CDI	95 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 511 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 513 CDI	129 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 515 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 516	156 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 516 CDI	163 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 516 NGT	156 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 518 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 519 CDI	190 ch	
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 524	258 ch	

VOLKSWAGEN

CRAFTER 30-35 Bus (2E) - 2.0 TDI	109 ch	05.2011 >
	136 ch	05.2011 >
	163 ch	07.2011 >
	142 ch	10.2011 >
CRAFTER 30-35 Bus (2E) - 2.5 TDI	88 ch	04.2006 >
	109 ch	04.2006 >
	136 ch	04.2006 >
	163 ch	04.2006 >
CRAFTER 30-50 Camionnette (2E) - 2.0 TDI	109 ch	05.2011 >
	136 ch	05.2011 >
	163 ch	07.2011 >
	142 ch	10.2011 >
CRAFTER 30-50 Camionnette (2E) - 2.5 TDI	88 ch	04.2006 >
	109 ch	04.2006 >
	136 ch	04.2006 >
	163 ch	04.2006 >
CRAFTER 30-50 plateau (2F) - 2.0 TDI	109 ch	05.2011 >
	136 ch	05.2011 >
	163 ch	07.2011 >
	142 ch	10.2011 >
CRAFTER 30-50 plateau (2F) - 2.5 TDI	88 ch	04.2006 >
	109 ch	04.2006 >
	136 ch	04.2006 >
	163 ch	04.2006 >



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
 peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de la garantie.