

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>BREMBO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>12</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein        |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers         |

**APPLICATIONS**

<b>OPEL</b>		
MOVANO B Bus - 2.3 CDTI	101 ch	12.2010 >
	125 ch	12.2010 >
	146 ch	12.2010 >
MOVANO B Fourgon - 2.3 CDTI	101 ch	05.2010 >
	101 ch	05.2010 >
	125 ch	05.2010 >
	125 ch	05.2010 >
	146 ch	05.2010 >
	146 ch	05.2010 >
MOVANO B Plateau - 2.3 CDTI	101 ch	05.2010 >
	101 ch	05.2010 >
	125 ch	05.2010 >
	125 ch	05.2010 >
	146 ch	05.2010 >
	146 ch	05.2010 >

<b>RENAULT</b>		
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2011 >
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 125	125 ch	02.2011 >
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 150	146 ch	02.2011 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 100 (FV0H, FV0K)	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 125	125 ch	02.2010 >
	125 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 150	146 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 150 (JV0F)	146 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 100 (EV0A)	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 125 (EV0A)	125 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 125 (UV0A)	125 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 150 (EV0F)	146 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 150 (UV0F)	146 ch	02.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.