

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	MANDO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	30
Diamètre de piston [mm]	60
pour diamètre du disque de frein [mm]	321

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

OPEL		
ASTRA J (2010-) GTC - 1.4	101 ch	10.2011 >
	120 ch	10.2011 >
	140 ch	10.2011 >
ASTRA J (2010-) GTC - 1.7 CDTI	110 ch	10.2011 >
	131 ch	10.2011 >
ASTRA J (2010-) GTC - 1.8	140 ch	10.2011 >
ASTRA J (2010-) GTC - 2.0 CDTI	165 ch	10.2011 >
INSIGNIA - 1.4	140 ch	04.2011 >
INSIGNIA - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	05.2009 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	131 ch	07.2008 >
	160 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA - 2.0 E85 Turbo	220 ch	09.2010 >
INSIGNIA - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.4	140 ch	04.2011 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	160 ch	07.2008 >

OPEL		
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.4	140 ch	09.2011 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	131 ch	07.2008 >
	160 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 E85 Turbo	220 ch	09.2010 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
	250 ch	09.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.