



FAG SERVICE INFO



805532.01.H195 und 805532.03.H195

Gleiches Lager, unterschiedliche Anwendungen

Hersteller: DANA
VDL
Renault
DAF

Art.-Nr. Truck-Axle-Modul (TAM):
805532.01.H195
805532.03.H195

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Bei den oben genannten Fahrzeug- bzw. Achs-Herstellern ist ein Truck-Axle-Modul (TAM) eingebaut. Sollte dieses ersetzt werden, muss auf die korrekte Zuordnung geachtet werden.

Die Artikelnummer 805532.01.H195 findet bei DANA (Achsen) und VDL (Busse) Anwendung, während die Art-Nr. 805532.03.H195 für die Fahrzeughersteller Renault und DAF vorgesehen ist.

Auch wenn sich beide TAM optisch kaum unterscheiden fällt trotzdem auf, dass bei einem Radlagermodul eine Dichtung, bei dem anderen keine Dichtung ab Werk eingebaut ist.

Technischer Hintergrund:

Bei Renault und DAF muss am Ende der Reparatur eine Nabenkappe eingebaut werden. Diese dichtet das Radlagermodul ab.

Bei DANA und VDL wird keine Nabenkappe eingebaut. Deshalb ist werkseitig die Dichtung bereits vormontiert.

Das ab Werk in das Modul eingepresste Lager ist in beiden Varianten identisch (Basis-Nr.: F-805531). Achtet man also nur auf die Lagerbezeichnung, kann es zu Missverständnissen kommen.



Bild 1: Die Art-Nr. 805532.01.H195 ist mit einer Dichtung versehen.



Bild 2: Die Art-Nr. 805532.03.H195 besitzt keine Abdichtung. Dies wird von der Nabenkappe übernommen.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPART Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPART