

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	110
Pour fabricant	Denso
ID du compresseur	7SEU17C
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	180

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

BMW		
1 Series (04-11) (E81, E87) - 130i	258 ch	03.2005 >
	265 ch	09.2005 >
1 Series (04-11) Cabriolet (E88) - 125i	218 ch	03.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 323i	177 ch	04.2006 > 06.2007
3 Series (05-12) (E90) - 325i	218 ch	01.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 325xi	218 ch	01.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 330i	258 ch	01.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 330xi	258 ch	01.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 323i	177 ch	04.2006 > 06.2007
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325i	218 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325xi	218 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330i	258 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330xi	258 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 323i	177 ch	06.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325i	218 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325xi	218 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 328i	254 ch	08.2006 > 11.2007
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330i	258 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330xi	258 ch	09.2006 >
	272 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 323i	177 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 325i	218 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 330i	258 ch	03.2007 >
X1 (09-15) (E84) - xDrive 25i	218 ch	01.2010 >
X1 (09-15) (E84) - xDrive 28i	258 ch	10.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.