


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	135
Pour fabricant	Denso
ID du compresseur	7SBU16C
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	180
Type de valve	Mécanique
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 2.4 JTD	163 ch	06.2003 > 09.2005
	175 ch	10.2003 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD	163 ch	06.2003 > 05.2006
	175 ch	10.2003 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932BXC)	150 ch	03.2002 > 05.2006
166 (936) - 2.4 JTD	150 ch	04.2002 >
	175 ch	10.2003 >
	180 ch	07.2006 >
166 (936) - 2.4 JTD (936A2A__)	136 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.4 JTD (936A2B__)	140 ch	10.2000 >
FIAT		
BRAVA (182) - 1.8 GT 16V (182.BC)	113 ch	08.1999 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.8 GT (182.AC)	113 ch	08.1999 > 10.2001
MAREA (185) - 1.9 JTD 105	105 ch	04.1999 > 01.2001
MAREA (185) - 1.9 JTD 110	110 ch	01.2001 >
MAREA (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
MAREA Weekend (185) - 1.9 JTD 105	105 ch	04.1999 >
MAREA Weekend (185) - 1.9 JTD 110	110 ch	01.2001 >
MAREA Weekend (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
LANCIA		
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AA1AA)	146 ch	10.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	155 ch	01.2000 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V Turbo (838AM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)	175 ch	01.2000 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 JTD (838AL1AA)	136 ch	01.2000 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V	155 ch	01.2000 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.4 20V (838CC)	175 ch	01.2000 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V (838BG1AA)	155 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V Turbo (838BM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A)	175 ch	01.2000 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 JTD (838BL1AA)	136 ch	01.2000 > 10.2001
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXE1A)	135 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXL1A)	140 ch	09.2000 > 05.2002
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXE1A)	135 ch	10.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXL1A)	140 ch	09.2000 >
THESIS (841AX) - 2.0 Turbo (841AXA1B03)	185 ch	07.2002 >
THESIS (841AX) - 2.4 (841AXB1B00)	170 ch	07.2002 >
THESIS (841AX) - 2.4 D Multijet	185 ch	04.2006 >
THESIS (841AX) - 2.4 JTD	175 ch	05.2003 >
THESIS (841AX) - 2.4 JTD (841AXD1B02)	150 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.