



febi

Tipp

Längslenkerlager

Vorsicht:

Bis August 1999 wurden noch Bundlager eingebaut, die inzwischen nicht mehr verbaut werden dürfen. Diese wurden durch Schlitzlager ersetzt.

Passend für Hinterachsen der Baureihen:

BMW E 36, E 46, X 3

febi Nr. 14923

Vergleichs-Nr. 33 32 6 770 786

Bitte beim Einbau beachten:

Das Lager und das Auge des Längslenkers müssen fettfrei sein. Jeder Austausch muss paarweise erfolgen!

Weiterhin wichtig:

Vor dem Einbau des Schlitzlagers bitte Längslenkerauge außen mittig markieren. Beim Einpressen darauf achten, dass ein Schlitz des Lagers mit der Markierung des Längslenkers übereinstimmt, danach das Lager auf das Maß 2,5 mm einziehen.

Fragen Sie Ihren febi-Partner nach Ersatzteilen von febi bilstein!
Alle Ersatzteile finden Sie auch unter www.febi.com.



Stand 2/06

www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG · Wilhelmstr. 47 · 58256 Ennepetal
Fon +49 2333 911-0 · Fax +49 2333 911-444 · info@febi.com

bilstein group

