

PHOTOS



DOCUMENTS


BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

OPEL		
INSIGNIA - 1.6	116 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 1.6 Turbo	180 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	05.2009 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	120 ch	03.2012 >
	131 ch	07.2008 >
	140 ch	07.2013 >
	160 ch	07.2008 >
	163 ch	07.2013 >
INSIGNIA - 2.0 CDTI 4x4	170 ch	11.2014 >
	160 ch	06.2010 >
	163 ch	07.2013 >
INSIGNIA - 2.0 E85 Turbo	170 ch	11.2014 >
	220 ch	09.2010 >
	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 Turbo	250 ch	04.2014 >
	250 ch	09.2011 >
INSIGNIA - 2.0 Turbo 4x4	250 ch	09.2011 >
INSIGNIA - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC	325 ch	07.2009 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.6	116 ch	07.2008 >

OPEL		
INSIGNIA 3 volumes - 1.6 Turbo	180 ch	01.2009 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	120 ch	03.2012 >
	131 ch	07.2008 >
	140 ch	07.2013 >
	160 ch	07.2008 >
	163 ch	07.2013 >
	170 ch	11.2014 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
	163 ch	07.2013 >
	170 ch	11.2014 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
	250 ch	04.2014 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
	250 ch	09.2011 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo E85	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC	325 ch	07.2009 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.6	116 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI 4x4	163 ch	07.2013 >
	170 ch	11.2014 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	120 ch	03.2012 >
	131 ch	07.2008 >
	140 ch	07.2013 >
	160 ch	07.2008 >
	163 ch	07.2013 >
	170 ch	11.2014 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 E85 Turbo	220 ch	09.2010 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
	250 ch	04.2014 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
	250 ch	09.2011 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	10.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC	325 ch	07.2009 >
MERIVA B (2010-) - 1.6 CDTI	95 ch	01.2014 >
	136 ch	08.2013 >

SAAB		
9-5 (2010-) (YS3G) - 1.6 T	180 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 t	220 ch	05.2010 >
	220 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 t Biopower	220 ch	05.2010 >
	220 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 TiD	160 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 TTiD	190 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.8 T V6	301 ch	05.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.