

NEW PRODUCT HIGHLIGHT | JUL2021 SWAG 33 10 2187

SWAG[®]

Passend für:
Porsche 911 (997)2006 > 2012,
Boxster (987) 2004 > 2012,
Cayman (987) 2005 > 2013



DE

Getränkehalter

Funktion

Die versenkbaren Getränkehalter gleiten in das Armaturenbrett zurück, wenn sie nicht benutzt werden.

Ausfallursache

Das Kunststoff-Formteil an der Klappe, das Teil des Betätigungsmechanismus ist, steht unter Spannung und kann reißen. Dies führt dazu, dass der Getränkehalter nicht mehr richtig ausgerichtet ist und nicht mehr korrekt schließt. Ein weiteres Problem ist, dass eines der Scharniere am Becherhalter verschleiben oder brechen kann. Das führt dazu, dass das komplette Teil in der geschlossenen Position hängen bleibt oder keinen Becher mehr hält.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com