



SERVICE INFO



Optische Unterschiede

des Riemenspanners 531 0604 30

Hersteller: Mercedes-Benz
Modelle: Atego, Axor, Eonic, Evobus, Travego, Unimog
Motoren: OM457, OM904, OM 906, OM924, OM926, M447
Art-Nr.: 531 0604 30
OE-Nummern: 457 200 02 70
 457 200 14 70
 457 200 22 70
 457 200 40 70



Bild 1: Alte Ausführung




Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Riemenspanner mit der Artikelnummer 531 0604 30 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.de

* kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

