



SERVICE INFO



Riemenspanner 534 0375 10 modifiziert

Größere Abdeckung bei 6-Zylinder Ottomotoren

Hersteller: Audi, Porsche, Volkswagen

Modelle:

Audi: A4, A5, A6, A7, A8, Q7

Porsche: Cayenne, Panamera

Volkswagen: Touareg

Baujahr: ab 2004

Motoren: 6-Zylinder Ottomotoren

Art-Nr.: 534 0375 10

OE-Nummern: 06E 903 133 B

06E 903 133 E

06E 903 133 Q

06E 903 133 R

06E 903 133 T

Der Riemenspanner 534 0375 10 wurde modifiziert. Dadurch deckt Schaeffler Automotive Aftermarket, bei den oben genannten Fahrzeugen, eine noch größere Palette der Sechszylinder Ottomotoren ab.

Die neue Ausführung (Bild 1) des Riemenspanners unterscheidet sich vom Vorgänger (Bild 2) lediglich optisch und erfüllt uneingeschränkt die technischen Spezifikationen.



Bild 1: 534 0375 10 – Neue Ausführung



Bild 2: 534 0375 10 – Alte Ausführung

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

