



## SERVICE INFO



# Spannarm 534 0111 20

## Optische Unterschiede

**Hersteller:** Citroën, Fiat, Peugeot, Suzuki  
**Modelle:**  
 Citroën: Berlingo, C4, Jumper, Jumpy, Xsara  
 Fiat: Ducato, Scudo  
 Peugeot: 206, 306, 307, Boxer, Expert, Partner  
 Suzuki: Vitara  
**Motoren:** 1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 JTD  
**Art.-Nr.:** 529 0019 10  
 529 0107 10  
 534 0111 20



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Spannarm mit der Artikelnummer 534 0111 20 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Ausführung (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Ausführungen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

### Mehr Werkstattwissen unter:

[www.repxpert.de](http://www.repxpert.de)

Service-Center: 00800 1 753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

