

Technical Bulletin

Austausch des hinteren Radlagersatzes bei Mitsubishi



Relevante Teilenummern: ADC48311

Verwendungen: Delica 2.5DT 1989>1999, L200 2.0i 2.5D 2.5DT 1987>1996, Pajero 2.5DT 3.0 V6 1986>1993, Shogun 2.5DT 2.6DT 3.0i V6 1983>1991

Ausgabedatum: 01/05/03

Bei manchen Mitsubishi-Modellen kann es notwendig sein, die Radlagervorbelastung durch Anpassen der Unterlagen neu einzustellen.

Dazu werden Unterleg-Sprengringe A und Unterlegscheiben B verwendet.



Diese sind nicht im Radlagersatz enthalten und nicht von Blue Print erhältlich.
Weitere Angaben finden Sie in der Werkstattanleitung.

Haftungsausschluss: Sämtliche technischen Hinweise werden trotz sorgfältiger Prüfung ohne Gewähr auf ihre Richtigkeit gegeben. Ferdinand Bilstein UK Ltd. empfiehlt grundsätzlich, die Wartung und Diagnose von Fahrzeugen nur von Personen mit entsprechender Erfahrung vornehmen zu lassen, die geeignetes Werkzeug auf sichere Weise in einer Werkstatt verwenden. Ferdinand Bilstein UK Ltd. und auch deren Kunden übernehmen keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Fehlinterpretation der obigen technischen Hinweise. Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen nicht zwingend die beschriebenen Produkte oder Fahrzeuge dar.