


MCK0940

PUNTI DI RIFERIMENTO SU CATENA E COMPONENTI CHAIN AND COMPONENTS REFERRAL POINTS

Catena e componenti presenti in questo kit riportano alcuni visibili punti di riferimento che aiutano alla corretta installazione del kit catena.


The chain and the components supplied within this kit present visible reference points which help to the proper installation of timing chain kit.



A CATENA - CHAIN

La **catena** presenta tre maglie con piastrina di colore differente ①.


The chain shows three links with a different color ①.



B PIGNONE ALBERO MOTORE - CRANKSHAFT PIGNON

Sul **pignone albero motore** è presente un foro posto al di sotto della dentatura ②.

On crankshaft pignon there is a bore located below the gear teeth ②.



C INGRANAGGIO ALBERO A CAMME - CAMSHAFT GEAR

Sull'**ingranaggio albero a camme** sono presenti due riferimenti: uno ricavato sulla superficie ③, l'altro con un foro corrispondente al di sotto della dentatura ④.


On camshaft gear two reference points are present: one obtained on the surface ③ and the other with a corresponding bore below the gear teeth ④.



D AZIONATORE VVT - VVT GEAR

Anche sull'**azionatore VVT** sono presenti due riferimenti: uno ricavato sulla superficie ⑤, l'altro con un foro corrispondente al di sotto della dentatura sulla carcassa ⑥.

Also on the VVT gear two reference points are present: one obtained on the surface ⑤ and the other with a corresponding bore below the gear teeth ⑥.



Le istruzioni, le raccomandazioni e le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state formulate con la massima cura. Marelli Aftermarket Italy S.p.A., in nome e per conto delle sue affiliate/consociate, non assume responsabilità per alcun tipo di danno anche derivante da errata interpretazione delle informazioni ivi contenute.

The instructions, the recommendations and the information contained in this publication have been prepared with the utmost attention. Marelli Aftermarket Italy S.p.A., in the name and on behalf of its affiliates/subsidiaries, does not assume responsibility for any type of damage even deriving from incorrect interpretation of the information therein contained.