



IMPORTANT FITTING AND WARRANTY INFORMATION



Attention!

Bei jedem Austausch der Lenkpumpe muss das gesamte Lenksystem von Verunreinigungen befreit werden. Bei diesem Fahrzeug ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.

Durch Verunreinigungen im System kann es zu einer Blockade innerhalb des Pumpensystems kommen und dies kann zum Bruch der Rotorwelle führen.

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller freigegebene Öl.

In dieser Anwendung befindet sich im Vorratsbehälter ein Filter, der verstopft sein kann. Das Reservoir sollte zwingend gegen ein Neues ausgetauscht werden. Ein reinigen durch Spülen ist fast nicht möglich.

