

febi 182165



Passend für:
Mercedes-Benz Trucks Actros II + III

Vergl. Nr. 001 821 69 60



Widerstände für Innenraumgebläse

Um den Betrieb des Innenraumgebläses in verschiedenen Stufen zu ermöglichen, wird ein Vorwiderstand benötigt. Abhängig davon, welche Leistungsstufe des Gebläses ausgewählt wird, wird ein jeweils anderer elektrischer Widerstand mit einem entsprechendem Widerstandswert in die Leitung eingeschleift. Mögliche Anzeichen für einen Defekt des Widerstandes können sein, dass sich das Gebläse nur noch in einer oder wenigen Leistungsstufen betreiben lässt, während andere Stufen nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Vorwiderstand des Gebläses ist bei zahlreichen modernen Fahrzeugen als fest vergossenes Bauteil ausgeführt, so dass eine Reparatur nicht sinnvoll und ein Austausch des Bauteils notwendig ist.

Fehlfunktionen können beim Betrieb des Innenraumgebläses auch dann auftreten, wenn der Vorwiderstand selber in Ordnung ist. Andere elektrische Bauteile wie beispielsweise Schalter, Kabel oder auch der Lüftermotor selbst können dann die Ursache sein. Daher bietet febi für die Mercedes-Benz Fahrzeuge Actros II + III nicht nur den Gebläsewiderstand, sondern auch je nach Fahrzeugkonfiguration die passenden Innenraumgebläse febi 43775 und febi 104768 an.



febi 43775
Innenraumgebläse mit Motor
passend für Actros II+III
Vergl. Nr. 003 830 05 08



febi 104768
Innenraumgebläse mit Motor
passend für Actros II+III
Vergl. Nr. 002 830 84 08

Das gesamte Sortiment an Ersatzteilen für die Fahrzeugelektrik finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com