


SWAG 32 92 2500

Passend für
 Audi A3/Sportback (Vergl. Nr. 1K0 412 331 B)
 Seat Altea, Toledo (Vergl. Nr. 1K0 412 331 B)
 Skoda Octavia (Vergl. Nr. 1K0 412 331 B)
 VW Caddy, Golf 5/Plus, Touran
 (Vergl. Nr. 1K0 412 331 B)



Federbeinstützlager

DE

Problem

Poltern und Quietschen in der Vorderachse, selbst bei VW Originalteilen.

Ursache

Durch mangelhafte Verarbeitung und Verwendung von schlechten Materialien werden die Probleme hervorgerufen. Meist löst sich die Gummi-Metall-Verbindung (1), bedingt durch mangelhafte Vulkanisation. Eine hohe Verschleißanfälligkeit ist die Folge.



Lösung

SWAG empfiehlt die Verwendung des Federbeinstützlagers SWAG Nr. 32 92 2500 (Vergl. Nr. 1K0 412 331 B). Besondere Merkmale des SWAG Federbeinstützlagers sind die Verwendung von hochwertigen Materialien und fachgerechte Verarbeitung. Material und Verarbeitung übertreffen die Anforderungen der Fahrzeughersteller (2). SWAG Federbeinstützlager zeichnen sich durch eine besonders hohe Langlebigkeit aus.

Achtung

Neben dem Federbeinstützlager ist auch das Kugellager (SWAG Nr. 32 92 2498) auszutauschen! Alles schnell zur Hand: der Rep. Satz SWAG Nr. 32 92 2502 beinhaltet alle auszutauschenden Komponenten Federbeinstützlager (32 92 2500) und Lager (32 92 2498).

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com



Rep. Satz
 SWAG Nr. 32 92 2502