

Blue Print ADC45357

Passend für:

Mitsubishi Colt (VI) 2004 > 2013. SMART Forfour1 (454) 2003 > 2008



DE

Bremsschlauch für die Hinterachse

Problem

Nach Betätigung der Feststellbremse setzt sich der hintere Bremssattel im Betrieb fest und es kann 5 bis 10 Minuten dauern, bevor dieser sich wieder frei bewegen lässt.

Dieses Problem kann jede Seite einzeln oder beide Seiten zusammen betreffen.

Ursache

Der Bremsschlauch des hinteren Bremssattels dehnt sich im Inneren aus und blockiert dadurch teilweise. Der Durchfluss der Bremsflüssigkeit zum Bremssattel wird behindert, so dass die Bremse nicht mehr richtig arbeitet.

Lösung

Der festsitzende Bremssattel wird sofort wieder frei, sobald das Entlüftungsventil geöffnet wird. Das Ergebnis sollte sein, dass sich der Bremssattel, die Bremsbeläge und der Mechanismus der Handbremse frei bewegen lassen.

Ersetzen Sie den Bremsschlauch bzw. die Bremsschläuche und entlüften Sie das Bremssystem mit einer geeigneten DOT-4-Bremsflüssigkeit. Führen Sie anschließend einen Betriebstest des Bremssystems durch, um zu prüfen, dass dieses korrekt funktioniert.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com