



# Tipps vom Dichtungsprofi

Finden Sie die passende Zylinderkopfdichtung für die 2.0 Liter Diesel Ford EcoBlue Motoren

## 1. Generation 2015-2018 | Motorblock-Teilenummer: GK2Q-6010-AC

Alte Teilenummer	Neue Teilenummer	Motorblock-Teilenummer	elring	elring Teilenummer	elring Höhe	elring Profil
0,671-0,720	2 048 131	GK2Q 6051 FA		-	1,30	-
0,721-0,770	2 048 139	GK2Q 6051 GA		-	1,35	-
0,771-0,820	2 048 143	GK2Q 6051 HA		-	1,40	-
0,821-0,870	2 048 150	GK2Q 6051 JA		-	1,45	-
0,871-0,940	2 048 157 2 213 835	GK2Q 6051 KA HG9Q-6051-AA		<b>806.450</b>	1,50	-



Ford EcoBlue

## 2. Generation 2018 -> | Motorblock-Teilenummer: GK2Q-6010-AD

Alte Teilenummer	Neue Teilenummer	Motorblock-Teilenummer	elring	elring Teilenummer	elring Höhe	elring Profil
0,835-0,884	0,885-0,934	2 213 835 2 048 157	HG9Q-6051-AA GK2Q 6051 KA	<b>806.450</b>	1,50	-
0,885-0,934	0,935-0,984	2 213 837	HG9Q-6051-BA	<b>806.460</b>	1,55	(5)
0,935-0,984	0,985-1,034	2 213 839 2 670 021	HG9Q-6051-CA HG9Q-6051-LA	<b>806.470</b>	1,60	(4)
0,985-1,034	1,035-1,084	2 213 841 2 670 025	HG9Q-6051-DA HG9Q-6051-MA	<b>806.480</b>	1,65	(3)
1,035-1,084	1,085-1,134	2 213 843 2 670 027	HG9Q-6051-EA HG9Q-6051-NA	<b>806.490</b>	1,70	(2)
-	-	2 213 845	HG9Q-6051-FA	<b>806.540</b>	1,75	(1)
-	-	2 213 847	HG9Q-6051-GA HG9Q-6051-RA	<b>806.560</b>	1,80	(1)+(2)
-	-	2 670 036	HG9Q-6051-SA	-	1,85	-
-	-	-	HG9Q-6051-TA	-	1,90	-

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 09/2024



Das Original