

Modifica

Tendicinghia adattadalle a motori Ecotec 16 valvole nei modelli:

- Astra G/Zafira A 1,4 I eccetto XEP, 1,6 I eccetto XEP, 1,8 I dal Motor 02HL5118, 20041691
- Astra H 1,8
- Corsa C 1,4 eccetto XEP, 1,8
- Meriva 1,6, 1,8
- Vectra C 1,6, 1,8
- Signum 1,8


nuovo rif. comp. 5636 454, febi 18181.

Il tendicinghia febi 18181 è stato modificato dal produttore originale e anche dalla febi.

Mentre la vecchia esecuzione (rif. comp. 0636 420) era in metallo, la nuova versione è stata progettata in plastica.

Inoltre la nuova versione viene fornita con una vite già fissata.

La vecchia versione non è più fornibile.



febi Italia srl

Via Enrico de Nicola, 25

10036 Settimo Torinese (TO) | Italy

Tel.: 011-8977558 | Fax: 011-8977623

E-mail: febi@febiemanela.191.it