



Рекламация: неправильная индикация уровня топлива

Требуется более точное разграничение (код двигателя/год производства/...)

SERVICE
INFORMATION

Автомобиль	Продукт: электрический топливный насос	
	№ PIERBURG	Номер O. E.*
Seat Cordoba 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo Ibiza 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo	7.00468.86.0	6N0 919 051 N 6N0 919 051 R ¹ 6N0 919 087 F
Volkswagen (VW) Polo 1.0i, 1.05i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 2.0i		



Возможная претензия:

- индикация уровня топлива показывает неправильно

¹ Для бразильского рынка

В случае неправильного соотнесения электрического топливного насоса 7.00468.86.0 и автомобиля может происходить «противоположная» индикация уровня топлива.

Пример:


- Индикатор уровня топлива показывает «полный бак», когда бак пустой.
- Индикатор уровня топлива показывает «пустой бак», когда бак полный.

Изготовителем в автомобилях установлены модули подачи с двумя различными датчиками уровня топлива.



Указание:

Пожалуйста, учитывайте в случае заказа точное разграничение по номеру шасси, коду двигателя и году производства!



Автомобиль	Модель	Год модели	Номер шасси	Код двигателя
VW	Polo/Derby	1995 ... 2000	6NW 001 001 → 6NW 000 158 → 6NY D 000 001 →	все
VW	Polo/Classic/Variant	2000 ... 2002	6KY 502 795 →	все
VW	Polo/Classic/Playa	1996 ... 2003	–	GAEP
Seat	Cordoba/Vario/Ibiza	1999 ... 2002	6KX 400 000 ... 6KX 499 999	все