DEMARREUR SIERRA 1.8 TURB

Echange Standard

Code Carcasse : 06

FADADE

3599771314487



DONNEES TECHNIQUES

Voltage [V]	**12 V**
Puissance nominale [kW]	**1.8 kW**
Nombre de trous de fixation	**3**
Type d'entraînement	**avec réducteur**
Nombre de dents	**10**
Fiche	**SOL66**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Numéro d'information technique	**BT-05**
Nombre de taraudages	**3**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

FORD		
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 TD	90 ch	09.1995 > 08.1998
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 TD	90 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	10.1998 > 07.2000
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) - 1.8 TD	90 ch	02.1999 > 07.2000
P 100 II - 1.8 TD	75 ch	10.1987 > 12.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
ESCORT VI Fourgon/Break (AVL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 08.2000