DEMARREUR SIERRA 1.8TD

Echange Standard

Code Carcasse : 06

FADADE

3599771314494



DONNEES TECHNIQUES

Voltage [V]	**12 V**
Puissance nominale [kW]	**2.2 kW**
Nombre de trous de fixation	**3**
Type d'entraînement	**avec réducteur**
Nombre de dents	**10**
Fiche	**SOL66**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Numéro d'information technique	**BT-06**
Nombre de taraudages	**3**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

FORD		
P 100 II - 1.8 TD	75 ch	10.1987 > 12.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993