DEMARREUR SIERRA 2.0I 4X4

Echange Standard

Code Carcasse : 07

FADADE

3599771314517



DONNEES TECHNIQUES

Voltage [V]	**12 V**
Puissance nominale [kW]	**1.4 kW**
Nombre de trous de fixation	**3**
Type d'entraînement	**avec réducteur**
Nombre de dents	**10**
Fiche	**SOL66**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

FORD		
ESCORT (90-92) (GAL) - RS 2000	150 ch	05.1991 > 01.1995
ESCORT (90-92) (GAL) - RS 2000 4x4	150 ch	05.1991 > 01.1995
ESCORT (90-92) (GAL) - RS Cosworth 4x4	220 ch	10.1991 > 01.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000	150 ch	02.1995 > 02.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000 4x4	150 ch	02.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS Cosworth 4x4	220 ch	02.1995 > 10.1998
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 RS Cosworth	204 ch	11.1987 > 01.1990
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993