A TÜV

TÜV Rheinland Group

Mobilità & Trasporti Omologazioni Internazionali

Prüfbericht - Nr.:	28100258 002	Seite 1 von 13
Test Report No.:		Page 1 of 13

Auftraggeber: EURO STAMP S.r.l.

Client: Via Airauda, 1

I-10044 Pianezza (TO)

Gegenstand der Prüfung: Front-/Endmaske für Pkw ("Austauschstoßfänger")

Test Item: Front/ Rear bumper

Bezeichnung: OPEL Vectra 11/95 – 02/99 Serien-Nr.: see sonstige

Identification: Serial No.

Wareneingangs-Nr.: n/a Eingangsdatum: n/a

Receipt No.: Date of receipt:

Prüfort: EURO STAMP S.r.I.

Testing location:

Prüfgrundlage: Passgenauigkeit, Montagefähigkeit, Originalvergleich,

Test specification: Material-/ Splitterprüfung, Überprüfung Montage-/ Lackieranleitung

Fitting, installation, comparison with OE, material testing, manual check

Prüfergebnis: Der vorstehend beschriebene Prüfgegenstand wurde geprüft und

Test Result entspricht oben genannter Prüfgrundlage.

The a. m. test item passed.

Prüflaboratorium/Testing Laboratory kontrolliert/ project responsible

geprüft/ Test officer

17/11/03 Ernesto Collino 17/11/03 Ing. Andreas Höfer

DatumNameUnterschriftDatumNameUnterschriftDateNameSignatureDateNameSignature

Sonstige/Other Aspects:

Front /front: 101.031 Heach/rear: 101.052 (**)

101.032 (*)

(Teilgrundiert/partly primer)

(*) Löcher für Nebelscheinwerfer/with holes for fog lamp

(**) Mit Änderung (siehe 4.3 und Photodokumentation)

With modification (see point 4.3 and photo documentation)

Grill/*Grill* **101.528**

Photodokumentation (Anlage zum Bericht). Gebrauchsanleitung, Kennzeichnung und Prüfprotokolle s. technische Unterlagen der Akte.

Photo documentation (annex to report). User information, marking and test diagrams see technical documents of the file.

fail / F = entspricht nicht Prüfgrundlage fail / F = failedn.a. / N = nicht anwendbar n.a. / N = not applicable

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf den o.g. Prüfgegenstand und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

This test report relates to the a. m. test item. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts.



TÜV Rheinland Group

 Prüfbericht - Nr.:
 28100258 002
 Seite 2 von 13

 Test Report No.:
 Page 2 of 13

Verwendete Meßgeräte/Prüfmittel

Messung	Gerätenummer/ IdentNummer Barcode-Nummer	nächste Kalibrierung
CANON Power shot A 200	n/a	n/a

1. Anwendungsbereich

Scope

Ziel dieses Tests ist die Überprüfung des Produkte / Zubehörstoßstangen bezüglich:

- Passgenauigkeit
- Montagefähigkeit
- Vergleich mit dem Originalersatzteil
- Material-/ Splitterprüfung (Durchdringungsfestigkeit)
- Überprüfung Montage-/ Lackieranleitung

Scope of this test is to check the product/bumper concerning

- Fitting
- Installation
- comparison with OE
- material testing (Resistance to penetration)
- instruction sheet check for installation and painting

2. Normative Verweisungen

Normative references

N/A

3. Definitionen

Definitions

N/A



TÜV Rheinland Group

Mobilità & Trasporti Omologazioni Internazionali

 Prüfbericht - Nr.:
 28100258 002
 Seite 3 von 13

 Test Report No.:
 Page 3 of 13

4. Anforderungen Requirements		
4.1 Werkstoffe Materials		
Der Werkstoff des Austausch-/Zubehörstoßfängers sollte annährend die gleichen Eigenso der Werkstoff des Originalprodukt, oder es ist eine Prüfung über das Splitterverhalten des verschiedenen thermischen Bedingungen durchzuführen.		
The material of the product should have the same quality as the Original Equipment, otherwise a testing of the material concerning resistance of penetration under different thermal conditions has to be made.		
Bemerkungen / Remarks:	Ergebnis / Result:	
Materialüberprüfung bzgl. Splitterverhalten durch das Laboratorium der TÜV Kraftfahrt GmbH durchgeführt (siehe Prüfprotokoll: 03-054.2-144.1-21).	⊠ ok □ fail □ N/A	
Material testing made by TÜV Kraftfahrt GmbH (see test report 03-054.2-144.1-21).		
4.2 Konstruktion Construction		
4.2.1 Allgemeines General		
Die Austauschstoßfänger sollten so konstruiert sein, wie das Originalprodukt. Durch den Anbau des Zubehörproduktes darf sich unter keinen Umständen das Crashver ändern bzw. energieabsorbierende Fahrzeugteile ersetzt oder geändert werden.	halten des Fahrzeugs	
The product should be construed in the same way as the original equipment. Any influence by mounting the product to the crash test is not acceptable. No energy-absorbing parts of the vehicle have to be altered, modified or changed.		
Bemerkungen / Remarks:	Ergebnis / Result:	
Der Hersteller produziert ausschließlich Front-/ Endmasken, die keine Energie aufnehmen.	⊠ ok □ fail □ N/A	
The manufacturer produces only bumpers, that do not absorb any energy.		



TÜV Rheinland Group

Mobilità & Trasporti Omologazioni Internazionali

 Prüfbericht - Nr.:
 28100258 002
 Seite 4 von 13

 Test Report No.:
 Page 4 of 13

4.3 Passgenauigkeit Fitting	
Das Produkt sollte sich bzgl. Passgenauigkeit und Spaltmaßen nicht vom Originalprodukt	t unterscheiden.
The product should fit on the vehicle like the original equipment without any difference.	
Bemerkungen / Remarks:	Ergebnis / Result:
Überprüfung belegt durch Fotodokumentation im Anhang, keine wesentlichen Unterschiede zum Originalprodukt feststellbar. Für eine korrekte Montage müssen die Öffnungen der Befestigung verbreitert werden "siehe Fotodokumentation" (nür Heckstoßstange) Checked and approved by the photo documentation in the annex of this report. No quintessential differences comparing to the original equipment. Modifying on support holes necessary to reach best result." See photo documentation (only rear bumper)	⊠ ok □ fail □ N/A
4.4 Montagefähigkeit Installation	
Das Produkt sollte sich einfach und schnell montieren lassen und sich diesbezüglich nich unterscheiden.	nt vom Originalprodukt
The product should be mounted in an easy and fast way, like the original equipment.	
Bemerkungen / Remarks:	Ergebnis / Result:
Keine Unterschiede zum Originalprodukt, Rüstzeiten sind identisch.	⊠ ok
No differences to the original equipment, time for installation is equal.	☐ fail☐ N/A
4.5 Vergleich mit dem Originalersatzteil Comparison with OE	
Das Produkt sollte sich zum Originalprodukt nicht unterscheiden.	
There should not be any differences between the product and the original equipment.	
Bemerkungen / Remarks:	Ergebnis / Result:
Das Produkt stimmt mit dem Original überein.	⊠ ok □ fail
The product is equal to the original equipment.	□ N/A



TÜV Rheinland Group

Mobilità & Trasporti Omologazioni Internazionali

 Prüfbericht - Nr.:
 28100258 002
 Seite 5 von 13

 Test Report No.:
 Page 5 of 13

4.6 Material-/Splitterprüfung (Durchdringungsfestigkeit) <i>Material testing (Resistance to penetration)</i>			
Bei der Prüfung unter verschiedenen thermischen Bedingungen darf das Material nicht sp	littern.		
When tested under thermal conditions, the material should resist and do not crack.			
Bemerkungen / Remarks:	Ergebnis / Result:		
Es bestehen keine Bedenken (siehe Prüfprotokoll TÜV Kraftfahrt GmbH).	⊠ ok		
The material passed the test (see test report TÜV Kraftfahrt GmbH).	∐ fail ∏ N/A		
4.7 Überprüfung Montage-/ Lackieranleitung Instruction sheet check for installation and painting			
Die Montage- und Lackieranleitung sollte einfach und verständlich sein.			
The instruction sheet for installation and painting should be simply clear and understandable.			
Bemerkungen / Remarks:	Ergebnis / Result:		
Die Anleitungen sind einfach und verständlich (siehe Anhang).	⊠ok		
The instruction sheets are simple and understandable (see Annex).	∐ fail ∏ N/A		
5. Prüfung Testing			
- siehe Prüfprotokoll Nr. 03-054.2-144.1-21 - see test report no.: 03-054.2-144.1-21			
Bemerkungen / Remarks:	Ergebnis / Result:		
Splitterprüfung in Anlehnung an: STVZO, TA 29; DIN 52306/03.90; DIN 52307/03.90. Testing acc. to: STVZO, TA 29; DIN 52306/03.90; DIN 52307/03.90.	⊠ ok □ fail □ N/A		
Überprüfung Passgenauigkeit, Montagefähigkeit, Vergleich mit OE: Checking of fitting, installation, comparison with OE			
Siehe Fotodokumentation.See photo documentation-			

TÜV Rheinland Group



Prüfbericht - Nr.: 28100258 002

Test Report No.:

Seite 6 von 13 Page 6 of 13

Anhang 1 Fotodokumentation

Annex 1 Photo documentation

Original Equipment











TÜV Rheinland Group



Prüfbericht - Nr.: 28100258 002

Test Report No.:

Seite 7 von 13 Page 7 of 13



TÜV Rheinland Group



Prüfbericht - Nr.: 28100258 002

Test Report No.:

Seite 8 von 13 Page 8 of 13



TÜV Rheinland Group



Prüfbericht - Nr.: 28100258 002

Test Report No.:

Seite 9 von 13 Page 9 of 13



TÜV Rheinland Group



Omologazioni Internazionali

Prüfbericht - Nr.: 28100258 002

Test Report No.:

Seite 10 von 13 Page 10 of 13



TÜV Rheinland Group



Prüfbericht - Nr.: 28100258 002

Test Report No.:

Seite 11 von 13 Page 11 of 13



TÜV Rheinland Group



Prüfbericht - Nr.: 28100258 002

Test Report No.:

Seite 12 von 13 Page 12 of 13

Installation von Spoiler und Zubehör:

Installation spoiler and additional equipment:









Montage- / Lackieranleitung:

Instruction sheet check for installation and painting:





Mobilità & Trasporti Omologazioni Internazionali

Prüfbericht - Nr.: 28100258 002

Test Report No.:

Seite 13 von 13 Page 13 of 13

