

Bulletin Technique N° 189
Calibration de la crémaillère



MAJ 05.2021

ÉLECTRICITÉ MOTEUR
TRANSMISSION


DIRECTION

CLIMATISATION
SUSPENSION
PIÈCES MOTEUR
FREINAGE
ACCESSOIRES



CALIBRATION

Après installation de cette pièce, la valise ou l'équipement de diagnostic peut avoir besoin de scanner un code afin de pouvoir faire le process de calibration. Il est préférable d'utiliser le code de l'ancienne crémaillère qui a été retirée du véhicule (voir schéma ci-dessous pour position de l'étiquette).



Si ce code est illisible, manquant, ou que vous n'avez plus accès à cette pièce, vous pouvez toutefois continuer en scannant le code générique ci-dessous.

A2054608900011522229722



NOTES

- Ce code générique permet à l'équipement de diagnostic de lancer la calibration de base, mais, en fonction du modèle de l'équipement, il ne permettra peut-être pas d'exécuter toutes les fonctions de calibrations/programmations avancées. Si votre équipement a des fonctions avancées, veuillez procéder avec attention lors de la modification de ces paramètres.
- Si, après montage, la crémaillère fonctionne, mais des erreurs continuent, il est important de conduire la voiture sur un trajet de test afin que l'ordinateur de la voiture puisse réaliser les auto-apprentissages nécessaires. Cette consigne est particulièrement importante si la batterie a été déconnectée. L'indicateur de malfonction devrait alors s'éteindre et les erreurs peuvent être effacées par les moyens habituels.
- **Le remplacement de cette pièce nécessite d'avoir les équipements de diagnostics et du personnel formé à leur utilisation. Nous nous réservons le droit de refuser toute demande de garantie si cette procédure n'a pas été correctement réalisée. Toute demande de garantie devra impérativement inclure le rapport du système de diagnostic.**