

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | THYSSEN KRUP / ZF |
| Longueur [mm] | 1300 |
| Fixation | 2 (Ø14mm) |
| matière | Bimétal |
| Entraxe de fixation [mm] | 105 |
| Type de pignon | Cannelé |
| Longueur du pignon [mm] | 50 |
| Nombre de cannelures du pignon | 54 |
| Raccord d'entrée | Ø11mm |
| Raccord de sortie | Ø11mm |
| Filetage biellette (Essieu) | M16x150 |
| Type de capteur (non fourni) | Sans |

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| MERCEDES-BENZ | | |
|---|--------|-----------|
| VITO (2003-) (W639) Bus - 109 CDI 2.2 4x4 | 95 ch | 09.2007 > |
| VITO (2003-) (W639) Bus - 111 CDI 2.2 4x4 | 109 ch | 09.2007 > |
| VITO (2003-) (W639) Bus - 115 CDI 2.2 4x4 | 150 ch | 09.2007 > |
| VITO (2003-) (W639) Camionnette - 111 CDI 2.2 4x4 | 109 ch | 09.2007 > |
| VITO (2003-) (W639) Camionnette - 115 CDI 2.2 4x4 | 150 ch | 09.2007 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.