

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation	4 (Ø8mm)
Entraxe de fixation [mm]	390
Entraxe de fixation [mm]	80
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	40
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
33 (905) - 1.2 (905.A)	68 ch	06.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.3	79 ch	05.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.3 (905.A1A/C/D/F/H)	86 ch	10.1984 > 12.1989
33 (905) - 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G)	75 ch	06.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.3 i.e.	90 ch	05.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.5	95 ch	05.1983 > 12.1993
33 (905) - 1.5 (905.A2)	102 ch	07.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.5 (905.A2A)	84 ch	06.1983 > 12.1985
33 (905) - 1.5 (905.A2G)	90 ch	06.1983 > 12.1986
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2)	84 ch	11.1983 > 12.1984
	102 ch	07.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2A)	95 ch	01.1984 > 12.1989
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2F)	90 ch	01.1985 > 09.1986
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T)	105 ch	09.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V)	105 ch	06.1984 > 12.1989
33 (905) - 1.7	118 ch	01.1986 > 12.1989

<b>ALFA ROMEO</b>		
(suite) 33 (905) - 1.7	129 ch	01.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.7 i.e. (905.A3D)	105 ch	09.1988 > 12.1989
33 (905) - 1.7 QV (905.A3)	114 ch	03.1988 > 12.1989
33 (905) - 1.8 TD	73 ch	01.1986 > 06.1990
33 Sportwagon (905A) - 1.4	90 ch	01.1984 > 12.1988
33 Sportwagon (905A) - 1.5	90 ch	09.1984 > 12.1986
	95 ch	09.1984 > 12.1987
	102 ch	12.1986 > 12.1989
	105 ch	12.1986 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4	95 ch	09.1984 > 12.1987
	102 ch	12.1986 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C)	90 ch	09.1984 > 12.1986
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4 (905.A2U)	105 ch	12.1986 > 03.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.7	118 ch	03.1988 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.7 i.e.	105 ch	09.1988 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.7 i.e. 4x4	105 ch	09.1988 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.8 TD	84 ch	01.1986 > 12.1989
33 (907A) - 1.4	79 ch	06.1991 > 09.1994
33 (907A) - 1.4 4x4	90 ch	07.1990 > 12.1992
33 (907A) - 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B)	88 ch	06.1991 > 09.1994
	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 (907A) - 1.5	105 ch	01.1990 > 04.1993
33 (907A) - 1.5 i.e	97 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.5 i.e. (907A2A)	101 ch	07.1990 > 08.1991
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1B)	137 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1C)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907.A1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907A1F)	137 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 i.e. (907.A1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 i.e. 4x4	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.8 TD (907A5)	84 ch	07.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.4 i.e.	88 ch	06.1991 > 09.1994
	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.4 i.e. 4x4	90 ch	06.1991 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.5 i.e	97 ch	01.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V	137 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V (907.B1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V 4x4 (907.B1H)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. (907.B1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E)	107 ch	01.1990 > 03.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.