

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| OPEL | | |
|--|--------|-------------------|
| ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.2 S | 60 ch | 04.1972 > 08.1975 |
| ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.6 N | 60 ch | 03.1975 > 08.1975 |
| | 68 ch | 10.1970 > 02.1975 |
| ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.6 S | 75 ch | 03.1975 > 08.1975 |
| | 80 ch | 10.1970 > 02.1975 |
| ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) - 1.9 SR | 88 ch | 03.1975 > 08.1975 |
| | 90 ch | 03.1971 > 02.1975 |
| ASCONA A Voyage (84_, 89_) - 1.6 N | 60 ch | 03.1975 > 08.1975 |
| | 68 ch | 10.1970 > 02.1975 |
| ASCONA A Voyage (84_, 89_) - 1.6 S | 75 ch | 03.1975 > 08.1975 |
| | 80 ch | 10.1970 > 02.1975 |
| ASCONA A Voyage (84_, 89_) - 1.9 SR | 88 ch | 03.1975 > 08.1975 |
| | 90 ch | 10.1970 > 02.1975 |
| MANTA A (58_, 59_) - 1.2 | 60 ch | 04.1972 > 08.1975 |
| MANTA A (58_, 59_) - 1.6 | 60 ch | 02.1975 > 08.1975 |
| | 68 ch | 09.1970 > 08.1975 |
| | 75 ch | 02.1975 > 08.1975 |
| MANTA A (58_, 59_) - 1.6 S | 80 ch | 09.1970 > 08.1975 |
| MANTA A (58_, 59_) - 1.9 GT/E | 105 ch | 02.1974 > 08.1975 |
| MANTA A (58_, 59_) - 1.9 S | 88 ch | 09.1970 > 08.1975 |
| | 90 ch | 09.1970 > 08.1975 |