

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes


BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI

COLT (83-87) (C1_A) - 1.2 EL, GL (C15A)	55 ch	02.1984 > 09.1986
	60 ch	09.1986 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.3 EL, GL (C11A)	67 ch	06.1986 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.5 GLX (C12A)	70 ch	09.1985 > 04.1988
	75 ch	09.1984 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.6 Turbo Eci (C13A)	105 ch	07.1986 > 04.1988
	125 ch	02.1984 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.8 GL Diesel (C14A)	58 ch	02.1984 > 09.1986
	60 ch	09.1986 > 04.1988
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 (C65A)	60 ch	08.1986 > 04.1988
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 GL (C15AS)	55 ch	01.1984 > 10.1986
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.5 GLX (C12AS)	70 ch	06.1985 > 04.1988
	75 ch	11.1983 > 04.1988
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.8 Diesel (C14AS)	58 ch	01.1984 > 09.1986
	60 ch	09.1986 > 04.1988
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.3 GL	68 ch	05.1988 > 06.1990
	75 ch	07.1990 > 08.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 (C12V)	70 ch	09.1985 > 08.1989
	75 ch	09.1985 > 12.1987
	83 ch	09.1988 > 12.1990
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 12V (C12V)	90 ch	09.1990 > 12.1991
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 GLS	86 ch	08.1989 > 08.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 4x4 (C37V)	83 ch	01.1987 > 08.1989
	86 ch	03.1989 > 12.1990

MITSUBISHI		
(suite) LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 4x4 (C37V)	90 ch	01.1987 > 12.1987
	94 ch	08.1990 > 06.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 D (C14V)	58 ch	09.1985 > 09.1986
	60 ch	08.1986 > 06.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 D 4x4	60 ch	10.1986 > 10.1988
MIRAGE (83-87) 3 volumes - 1.5	71 ch	04.1986 > 01.1988
	87 ch	10.1983 > 01.1988
MIRAGE (83-88) 3/5 portes - 1.2	60 ch	10.1983 > 01.1988
MIRAGE (83-88) 3/5 portes - 1.3 GL	67 ch	04.1986 > 01.1988
MIRAGE (83-88) 3/5 portes - 1.5	71 ch	04.1986 > 01.1988
	87 ch	10.1983 > 08.1986
MIRAGE (83-88) 3/5 portes - 1.6 Turbo	121 ch	10.1983 > 01.1988
MIRAGE (83-88) 3/5 portes - 1.8 D	65 ch	10.1983 > 01.1988
MIRAGE (86-88) Station Wagon - 1.3	67 ch	04.1986 > 01.1988
MIRAGE (86-88) Station Wagon - 1.5	71 ch	04.1986 > 01.1988
MIRAGE (86-88) Station Wagon - 1.8 GS 4WD	90 ch	02.1986 > 01.1988
PROTON		
SALOON 3 volumes (C2_S) - 1.5	90 ch	01.1991 > 11.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.