

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Restriction du fabricant | BENDIX |
| Position (L/T) | derrière le disque frein (Trailing) |
| | Etrier flottant |
| | Etrier de frein (1 piston) |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Diamètre de piston [mm] | 45 |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

| RENAULT | | |
|--|-------|-------------------|
| 4 (112_) - 0.8 | 27 ch | 01.1981 > 09.1982 |
| 4 (112_) - 0.8 (1123) | 26 ch | 10.1962 > 09.1983 |
| | 29 ch | 10.1983 > 10.1988 |
| | 34 ch | 09.1971 > 12.1988 |
| 4 (112_) - 1.0 | 42 ch | 12.1985 > 06.1993 |
| 4 (112_) - 1.0 (112C) | 34 ch | 06.1987 > 06.1993 |
| 4 (112_) - 1.1 | 44 ch | 06.1986 > 06.1990 |
| | 45 ch | 02.1978 > 03.1984 |
| 4 (112_) - 1.1 (1128, S128) | 34 ch | 07.1982 > 06.1990 |
| 4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8 | 26 ch | 09.1971 > 08.1982 |
| 4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8 (2106) | 34 ch | 09.1966 > 12.1988 |
| 4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8 (2391) | 29 ch | 04.1983 > 07.1989 |
| 4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 1.0 | 34 ch | 06.1987 > 12.1993 |
| 4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 1.1 (2370, 210B) | 34 ch | 07.1982 > 07.1989 |
| 4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 1.1 (239B) | 35 ch | 07.1982 > 05.1989 |
| 5 (122_) - 0.8 (1221, 1391) | 37 ch | 09.1982 > 01.1984 |
| 5 (122_) - 0.8 (1221, 1391, 1220) | 35 ch | 10.1972 > 08.1984 |
| 5 (122_) - 1.0 (1222, 1392) | 44 ch | 01.1972 > 01.1985 |
| 5 (122_) - 1.1 (1227, 1397) | 45 ch | 09.1980 > 01.1985 |
| 5 (122_) - 1.3 (1224, 1394) | 64 ch | 01.1982 > 01.1984 |
| 5 (122_) - 1.3 (1225) | 42 ch | 09.1976 > 09.1979 |
| 5 (122_) - 1.3 (1225, 1395) | 45 ch | 06.1979 > 01.1984 |
| 5 (122_) - 1.3 Automatik (1225, 1395) | 54 ch | 06.1979 > 09.1984 |
| 5 (122_) - 1.4 (1229, 1399) | 63 ch | 01.1982 > 01.1985 |
| 5 (122_) - 1.4 Automatik (1229, 1399) | 59 ch | 06.1982 > 09.1984 |
| 5 Société (238_) - 0.8 (2381) | 35 ch | 10.1972 > 08.1984 |
| 5 Société (238_) - 1.0 (2382) | 44 ch | 01.1972 > 12.1985 |
| 5 Société (238_) - 1.1 | 45 ch | 09.1980 > 12.1985 |
| 5 Société (238_) - 1.3 (2387) | 44 ch | 03.1976 > 08.1982 |
| 6 (118_) - 0.8 | 34 ch | 10.1969 > 04.1980 |
| 6 (118_) - 1.1 | 45 ch | 08.1970 > 04.1987 |
| | 48 ch | 07.1971 > 01.1980 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.