

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	KELSEY-HAYES
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

CHRYSLER		
300 M (LR) - 2.7 V6 24V	203 ch	11.1998 > 08.2000
	204 ch	08.2000 > 09.2004
300 M (LR) - 3.5 V6 24V	252 ch	08.2000 > 09.2004
	254 ch	07.1998 > 08.2000
CONCORDE - 2.7 LX	203 ch	10.1997 > 09.2003
NEW YORKER - 3.5 i 24V	211 ch	04.1993 > 09.1998
VISION - 3.5 TSi	211 ch	09.1993 >
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 i	98 ch	01.1991 > 09.1995
	101 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 TD	118 ch	01.1992 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 i	147 ch	01.1991 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.3 i	150 ch	08.1990 > 09.1995
	163 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.3 i AWD	150 ch	08.1990 > 09.1995
	163 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.0 i	133 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.4 i	151 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.0	152 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.3 i	158 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.8 i AWD	166 ch	01.1995 > 03.2001
	178 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.4	147 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.8 CRD	150 ch	06.2004 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 AWD	174 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8	218 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8 AWD	218 ch	02.2000 >
DODGE		
CARAVAN II - 2.0 i	133 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 2.4 i	151 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 3.0	152 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 3.3 i	158 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 3.8 i	166 ch	01.1995 > 03.2001
	178 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 3.8 i AWD	166 ch	01.1995 > 03.2001
	178 ch	01.1995 > 03.2001
INTREPID - 3.5	218 ch	10.1992 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.