

## Wenn es drauf ankommt: ABS-Komponenten von febi bilstein

Das Antiblockiersystem (ABS) ist bei Kraftfahrzeugen ein längst etabliertes Fahrerassistenzsystem. Bei einem möglichen Blockieren der Räder vermindert das ABS den Bremsdruck, so dass kein Rad blockiert und der Bremsvorgang stabilisiert wird.

Leuchtet die ABS-Kontrollleuchte während der Fahrt auf, liegt in den meisten Fällen eine Störung aufgrund defekter Bauteile vor. Beschädigte Kabel, korrodierte Steckkontakte oder Beschädigungen am Impulsrad können ein Grund dafür sein.

Da bei einem defektem Antiblockiersystem der Bremsassistent, die Bremskraftverteilung sowie das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten können, sollte unverzüglich und mit großem Sicherheitsabstand zum Vordermann eine Werkstatt aufgesucht werden.


febi bilstein geht kein Risiko ein und bietet Ihnen passende Ersatzteile in geprüfter Erstausrüstungsqualität.

ABS - Sensor mit Hülse und Fett  
febi Nr. 45825



passend für:  
Mercedes-Benz Truck Atego I - II  
Vergl. Nr. 001 542 76 18

ABS - Polrad  
febi Nr. 46762



passend für:  
Mercedes-Benz Achsen BM 730  
Vergl. Nr. 975 334 05 15

Technische Änderungen vorbehalten

Das komplette Sortiment von febi bilstein im Bereich Truck finden Sie unter: [www.trucks.febi-parts.com](http://www.trucks.febi-parts.com)