




LuK SERVİS BÜLTENİ



LuK Debriyaj Kiti 621 3014 09 Montaj Notu

Araç üreticisi:	Audi SEAT Škoda Volkswagen
Model:	A-3 Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo Octavia Bora, Golf, Polo



Şekil 1: Yanlış Montaj

Yukarıda bahsedilen araçlarda kullanılan 621 3014 09 referans numaralı debriyaj kiti montajı sonrası meydana gelen kavrama veya ayırma problemleri.


Arızanın Nedeni:

Volan, baskı plakasına düzgün şekilde hizalanmazsa, volandaki merkezleme pimi baskı plakasını bükecektir. Bu nedenle ayırma ve kavrama sorunları ortaya çıkar.

Not:

Hatalı montaj nedeniyle meydana geldiği anlaşılan bu tip hasarlarla ilgili garanti başvuruları kabul edilmeyecektir.

Araç üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.



Şekil 2: Doğru Montaj

Debriyaj sistemine zarar vermektten ve gereksiz onarım çalışmalarından kaçınmak için rijit volan yüzeyindeki pim, debriyaj baskı plakasındaki merkezleme kanalına denk gelecek şekilde hizalanmalıdır.

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT