

Solution



Kurbelwellenzahnrad
SWAG 30 94 0113

passend für: 1.4 TDI Motoren für verschiedene Modelle von Audi, Seat, Skoda und VW



SWAG 99 13 2266



SWAG 30 94 3667

Kostengünstige Reparaturlösung!

Bei 1.4 TDI 3-Zylinder-Motoren von VW sind die Ausgleichswelle und die Ölpumpe am Leiterrahmen befestigt und werden durch eine Kette von der Kurbelwelle angetrieben. Die Bauteile des Ausgleichswellenantriebs sind durch die hohe Belastung anfällig für Verschleiß, was durch eine beanspruchende Fahrweise und überschrittene Ölwechselintervalle zusätzlich verstärkt werden kann. Im schlimmsten Fall kann die Kette reißen, woraus schwere Motorschäden resultieren können.



Hinweis!

Herstellerseitig ist das Kurbelwellenzahnrad nicht einzeln erhältlich, sondern nur mit der Kurbelwelle. Das macht die Reparatur sehr teuer.

SWAG bietet eine im Aftermarket einzigartige Reparaturlösung

Oftmals sind auch andere Bauteile des Ausgleichswellenantriebs von Verschleiß betroffen. Bei einer Reparatur empfiehlt es sich daher, alle Ersatzteile auszutauschen,

um mögliche Mehrkosten vorbeugend zu vermeiden. Aus diesem Grund bietet SWAG zwei Reparatursätze an: SWAG 99 13 2266 ohne und SWAG 30 94 3667 mit Kurbelwellenzahnrad. Diese Kombination ermöglicht die fachgerechte Reparatur und verhindert mögliche Reklamationen. Das spart Werkstätten und Kunden Zeit und Geld!



Registrieren Sie sich jetzt für den offiziellen Newsletter von SWAG und erhalten Sie die aktuellsten technischen Informationen automatisch per E-Mail!

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.swag.de

Fragen auch Sie nach Ersatzteilen von SWAG.

Das Gesamtprogramm finden Sie unter: www.swag.de