



Reclamación: indicación errónea del nivel del depósito

Se requiere una definición exacta (código de motor/año de fabricación/...)

Vehículo	Producto: Bomba de combustible eléctrica	
	No PIERBURG	N° O.E.*
Seat Cordoba 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo Ibiza 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo	7.00468.86.0	6N0 919 051 N 6N0 919 051 R ¹ 6N0 919 087 F
Volkswagen (VW) Polo 1.0i, 1.05i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 2.0i		



Possible reclamación:

- Indicador del depósito señala nivel erróneo

¹ Para el mercado brasileño

En caso de una asignación errónea al vehículo de la bomba de combustible eléctrica 7.00468.86.0 puede darse una indicación “completamente opuesta” del nivel de combustible.

Ejemplo:

- Indicador del depósito señala “lleno” cuando está vacío.
- Indicador del depósito señala “vacío” cuando está lleno.

En los vehículos se encuentran montados de fábrica módulos de transporte con dos diferentes sensores de nivel.



Nota:

¡Sírvese, al realizar un pedido, observar la definición exacta por número de chasis, código de motor y año de fabricación!



Vehículo	Modelo	Año de modelo	N° de chasis	Código de motor
VW	Polo/Derby	1995 ... 2000	6NW 001 001 → 6NW 000 158 → 6NY D 000 001 →	Todos
VW	Polo/Classic/Variant	2000 ... 2002	6KY 502 795 →	Todos
VW	Polo/Classic/Playa	1996 ... 2003	–	GAEP
Seat	Cordoba/Vario/Ibiza	1999 ... 2002	6KX 400 000 ... 6KX 499 999	Todos

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para la colocación y la sustitución, véanse los catálogos, el CD TecDoc y/o los sistemas basados en datos TecDoc.

* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas al consumidor final.