



Reclamație: afișaj incorect nivel rezervor

Este necesară o demarcare exactă (cod motor/an fabricație/ ...)

SERVICE
INFORMATION

Autovehicul	Produs: Pompa de carburant electrică	
	Nr. PIERBURG	Nr. O.E.*
Seat Cordoba 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo Ibiza 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo	7.00468.86.0	6N0 919 051 N 6N0 919 051 R ¹ 6N0 919 087 F
Volkswagen (VW) Polo 1.0i, 1.05i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 2.0i		



Posibilă reclamație:

- Afișajul nivelului rezervorului indică un nivel de umplere incorect

¹ Pentru piața braziliană

În cazul unei alocări incorecte a pompei electrice de carburant 7.00468.86.0 la vehicul poate surveni un afișaj „complet fals” al nivelului de carburant.

Producătorul a integrat în autovehicule module de pompare cu doi senzori diferiți ai nivelului de umplere.


Exemplu:

- Afișajul nivelului rezervorului indică starea „plin” când rezervorul este gol.
- Afișajul nivelului rezervorului indică starea „gol” când rezervorul este plin.



Observație:

La întocmirea unei comenzi vă rugăm să respectați o demarcare exactă în funcție de seria șasiului, codul motorului și anul de fabricație!



Autovehicul	Model	An fabricație model	Serie șasiu	Cod motor
VW	Polo/Derby	1995 ... 2000	6NW 001 001 → 6NW 000 158 → 6NY D 000 001 →	toate
VW	Polo/Classic/Variant	2000 ... 2002	6KY 502 795 →	toate
VW	Polo/Classic/Playa	1996 ... 2003	–	GAEP
Seat	Cordoba/Vario/Ibiza	1999 ... 2002	6KX 400 000 ... 6KX 499 999	toate

Sub rezerva modificărilor textelor și ilustrațiilor. Pentru corespondența și înlocuirea pieselor consultați cataloagele valabile, CD-urile TecDoc și sistemele bazate pe datele TecDoc.

* Numerele de referință indicate servesc exclusiv drept termeni de comparație și nu pot fi utilizate în facturile către consumatorii finali.